

# Hilfe beim überprüfen des Kühlmittelstandsensors im Ausgleichsbehälter

Beitrag von „Bountyhunter“ vom 17. März 2013 um 22:06

Hallo,

ich bin neu hier und habe schon eine Frage.

Bei meinem Wagen ist es so das ich immer die Meldung Kühlmittelstand zu gering bekomme obwohl der Behälter voll ist.

Ich habe ihn ausgebaut und die Kontakte mit einem Multimeter gemessen,ergebniss kein Durchgang. Egal ob er leer oder voll ist.

Wenn ich ihn ausbaue und dann überkopf drehe ist auch nichts zu messen immer ohne durchgang.

Auch vom Ohmwert her nichts zu messen.

Ist es nicht so wie bei vielen anderen Autos das sich einfach ein Schwimmer auf und ab bewegt der ein Kontakt schliesst oder Öffnet?