

# Volkswagen Infotainment System ausgeschaltet

Beitrag von „bugu2411“ vom 18. März 2013 um 15:36

Hallo Leute,

habe in meinen TII Hybrid (Anmeldung 10/2012) RNS 850, Rückfahrkamera, TV Tuner, Blauzahn Freisprech nachgerüstet. Der freundliche VW Händler hat auch alles codiert. Was nicht funktioniert ist die Anzeige im Armaturenbrett. Ich bekomme die Meldung "Volkswagen Infotainmentsystem ausgeschaltet".

Sollte da nicht normalerweise einiges angezeigt werden (Radiosender, Navipfeile usw.)?

Die anderen Informationen (Reichweite, Geschwindigkeit, Hybridfunktionen usw.) funktionieren.

Hat wer einen Tip für mich?

Vielen Dank

Günter