

Lüfter läuft nach

Beitrag von „kek76“ vom 19. März 2013 um 14:28

Hallo,

ich hab schon von dem Problem gehört mit dem Fühler allerdings beim Touran oft.

Die Anleitung ist gut, danke ! Ist auch mit Gasanlage wie bei mir 😊

Ich werde das Teil mal wechseln ,ich denke das kostet ca. 30,- EUR wenn ich nicht nicht irre.

Danke !