

A2DP mit Iphone 5 geht nicht ?

Beitrag von „Y2J“ vom 22. März 2013 um 02:07

Hallo liebe Touareg Freunde

Habe ein Touareg II (7P) und konnte mein Iphone 5 erfolgreich verbinden. Jedoch kann ich auf dem Display am Fahrzeug das Icon "A2DP" nicht anklicken, somit kann ich also auch keine Musik per Bluetooth hören.

Weiß einer Rat ? liegt es am Iphone oder an dem RNS System oder woran?

Das ist wirklich nervig 😞

Danke für eure Hilfe im Voraus 😊