

Hartes Bremspedal! Klicken am Autom. Wählhebel

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 15. Januar 2005 um 20:29

Das ist bei meinem Audi mit Tiptronic auch so - völlig normal! Der Druck muss halt erst aufgebaut werden, wenn der Motor gestartet wird.

Gruß
Thomas