

Kühlmittel zirkuliert nicht Motor wird heiss Brauche Eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beitrag von „dicker45“ vom 29. März 2013 um 13:44

[Zitat von curio](#)

Was häufig ist ist häufig und was selten ist ist selten. Dass die Flüssigkeit nicht zirkuliert kann bei intakten peripheren Bauteilen ja an sich nicht sein.

In der Reihenfolge der Wahrscheinlichkeiten: Wird der periphere Kreislauf (Schläuche/ Kühler) warm zirkuliert auch was: eher Sensor defekt.

Wenn nicht warm wird : am wahrscheinlichsten Blockage im Kreislauf, hier am Wahrscheinlichsten Thermostat. Kann man testweise einfach ausbauen, wird er halt nicht mehr warm.

Wir alles zu heiß und drückt am Ausgleichsbehälter: ZK-Dichtung.

dann kann irgenjemand mal das Falsche Forstschutzmittel eingefüllt haben und alles veroxidiert sei, das ist aber schon wieder weniger wahrscheinlich.

(kann man noch an Standheizungsventil denken, aber hat Deiner wohl nicht?!)

Viel Erfolg

Achim

Alles anzeigen

Hallo Achim Liebe Touareg Freunde,

herzlichen Dank für deinen Beitrag, der Übeltäter war das Thermostat, wir mussten Kühlergebläse, Zahnriemen abbauen,

um an das Thermostat dranzukommen, wir haben einen ganzen Tag dafür gebraucht, war echt viel Arbeit,

ich vermute mal das der Vorbesitzer b.eim letzten Zahnriemenwechsel nicht gemacht haben, ich empfehle

jeden von euch, beim Zahnriemenwechsel unbedingt das Thermostat mit zu wechseln, ohne wenn und aber.

Schöne Ostern

Gruss Edi