

Problem: "Tick-Tack" Geräusche aus Armaturenbrett?!

Beitrag von „Titt'nToni“ vom 29. März 2013 um 14:33

Hmm, das klingt schon recht plausibel, also zumindest vom Geräusch her. Wenn ich es recht überlege klingt die Mitsuba Spritpumpe von meinem Käfer ähnlich. 😊

Habe nur nicht damit gerechnet, dass man in dieser Fahrzeugklasse mit derartigen Geräuschen rechnen muss.

Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal unterm Fahrzeug horchen. Danke für den Tip! 🙌

Was allerdings überhaupt diese Standheizung angeht, da muss ich mich ohnehin noch reinlesen, da ich noch gar nicht weis, wie man das Ding genau bedient, bzw wann es von alleine zuheizt, oder überhaupt...

ich bin ja auch noch blutiger Touareg Anfänger.