

Problem: "Tick-Tack" Geräusche aus Armaturenbrett?!

Beitrag von „hegelvatter“ vom 29. März 2013 um 15:01

Hi,

was du meinst habe ich auch, ist wohl das Relais welches den Zuheizer steuert, das sitzt vorne im Amaturenbrett hinter dem Lenkrad.

Zuheizer stellt sich automatisch ein und erwärmt unterstützend das Kühlmittel/Kühlwasser und schaltet sich aus, wenn die Flüssigkeit etwa 60Grad (meine ich) erreicht.

Schalten kannst du nicht, mach der Treg von selbst.

Wenn du eine Standheizung hast (arbeitet auch als Zuheizer wenn du sie nicht einschaltest) hast Du dafür im Dachhimmel neben der BEleuchtungseinstellung ein Bedienfeld, falls nicht ist es ein Zuheizer, der sich aber aufrüsten lässt.

Jedenfalls ist das Ticken nach dem Starten des Motors völlig normal.

Gruss