

Problem: "Tick-Tack" Geräusche aus Armaturenbrett?!

Beitrag von „kartkevin“ vom 29. März 2013 um 20:06

Du schreibst von Tick-Tack aus Armaturenbrett!? Das können auch die Stellmotoren der Lüftung sein. Mal machen sie Geräusche, mal nicht.