

Und Zack....erste Probleme!! Der Treg ruckelt und buckelt!

Beitrag von „alevuz“ vom 3. April 2013 um 09:30

Motorseitig: Variable Turbinen Geometrie --> VTG (Turbo)Lader
Antriebsseitig: Verteilergetriebe

Diesen Kuddelmuddel gibt es NUR bei Geländewagen mit VTG und VTG (Turbo)Lader.....🤔

SG

Alevuz