

# Ölverbrauch V6 TDI

**Beitrag von „balgenbruder“ vom 6. April 2013 um 12:41**

Update

Vorgestern nach NUE Flughafen gefahren und siehe da der Oelstand ist wieder ein Strich unter voll.

Kann es sein dass es an der Messmethode liegt?

Ich vermute, dass der Wagen warm war und dann vorher irgendwann auf meinem schraegen Parkplatz vor dem Haus den Oelstand gemessen hat?

Ich druecke die Anzeige fuer den Oelstand immer waehrend der Fahrt, wie macht Ihr das?