

# Suche 4x Reifendrucksensor

**Beitrag von „Humvee“ vom 10. April 2013 um 14:09**

Ich glaub die Sensoren aus dem Link, sind nicht für den T geeignet.

Beim T benötigt man die mit verstärkter Senderleistung, welche mit \*\*\*\* (Sternchen) auf den Sensoren angegeben sind.