

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „dickerv6tdi“ vom 12. April 2013 um 21:05

So, nun hat es meinen auch erwischt!

Ich habe den Fehler in der Werkstatt auslesen lassen.

Laut dem Freundlichen ist es ein Problem mit der Abgasrückführung (Rußablagerungen)! Man solle auf jeden Fall beide Seiten wechseln! Wenn es bei einer Seite Probleme gibt, folgt die Zweite wohl im Kürze.

Jetzt habe ich soeben selbst gesehen, dass bei meinem Touareg die Stange, mit den beiden runden Plastick Teilen, die die Klappe steuert kaputt ist.

Die Frage ist nun warum! Hat sich der Hebel das Leben genommen weil die Klappe sich infolge von Ablagerungen nur schwer betätigen lässt oder handelt es sich um Materialermüdung (V6TDI, Bj 2006, Motorkennbuchst. BKS, 79000km)?

Soll ich nun wirklich beide Seiten tauschen lassen???

Danke für Eure Hilfe

Markus