

# Parksensor defekt?

**Beitrag von „touakrid“ vom 16. April 2013 um 10:50**

Hallo liebe Freunde,

nun muss ich wohl in die Tasche greifen und mir neue Parksensoren besorgen, das VCDS sagt es sind mindestens 5 davon kaputt und geben kein Signal mehr von sich. Die Symptome sind wie in diesem Thread beschrieben: rote Aussen-LED's leuchten und es piept beim Einlegen des Ganges, sowohl vorwaerts als auch rueckwaerts.

Die Frage ist nur: wo kaufen ? Denn hierzulande (Australien) kostet jeder einzelne Sensor etwa 120 Dollar. Bei VW machen sie sich gar nicht die Muehe, den Fehler zu suchen (zu zeitaufwaendig), sondern wollten mir gleich ein neues Steuergeraet verkaufen ('wie immer' sollte ich da hinzufuegen... 🙄). Ich bin aber ueberzeugt, dass es nur die defekten Sensoren sind, da ich bereits alle Kabel und Stecker ueberprueft habe, und das STG laut VCDS kein Problem hat.

Also habe ich das Internet befragt und folgende Angebote gefunden (Teilenummer 1K919275):

ca. \$50: <http://www.acrapol.com/nm-1K0919275-cp-493>

ca. \$30: <http://www.ebay.com/itm/Parksensor...=item337f6bc766>

ca. \$32: [http://www.aliexpress.com/store/product/...\\_714597435.html](http://www.aliexpress.com/store/product/..._714597435.html)

ca. \$20: <http://www.xiuyanqipei.com/product/showproduct290.html>

ca. \$42: <http://www.expressauto24.net/Parking-PDC-sensor-VW-3D0998275A>

Hat irgendjemand von euch schon einmal diese Dinger bestellt und eingebaut ?

Ist das authentische Ware, die funktioniert, oder sitze ich eventuell einem China-Billignachbau auf, also aussen Hui und innen Pfui ?

Die Preise liegen ja doch ziemlich weit auseinander, sind jedoch alle viel billiger als bei Volkswagen Australia.

Da sie vom Foto her fast alle genau gleich aussehen, und 'Bosch' und 'Made in Spain' draufsteht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie nicht sowieso alle von derselben Fabrik (in China, Spanien ?) kommen, auch die die VW, Porsche, Seat, Skoda, usw. selbst verbauen, aber ich kann mich da ja irren.

Habe bei meiner Suche im Forum allerdings auch verschiedene Teilenummern gefunden, z.B. 3D0998275A statt 3D0919275, aber auch noch andere Nummern. Wo liegt denn da der Unterschied, weiss das jemand von euch ?

Bin fuer jeden Hinweis dankbar, der zur Aufklaerung meiner Verwirrung beitraegt 😊

Es gruesst aus dem heute wolkenverhangenen Suedwestaustralien

Dirk