


elektrische Lenksäulenverstellung

Beitrag von „desertgargoyle“ vom 18. April 2013 um 20:52

So, ich habe meine Lenksäule mal von einem VW-Mechaniker (ausserhalb der Dienstzeit :D) checken lassen - und jetzt fährt das Teil wieder in die Endposition und lässt sich auch so verstellen, dass der Tacho nicht abgedeckt wird  !

Problemlösung: Die Werte im Steuergerät waren (warum/wodurch auch immer) verstellt und wurden neu programmiert.

... und der "Freundliche" hätte mir eine neue Lenksäule für 2000.- Euronen verbauen wollen 

Überglücklich mit freier Sicht  auf das Kombigerät !!!!!!!!!!!!!