

# elektrische höhenverstellung Lenkrad defekt

Beitrag von „Earligor“ vom 22. April 2013 um 09:44

[Zitat von desertgargoyle](#)

So, ich habe meine Lenksäule mal von einem VW-Mechaniker (ausserhalb der Dienstzeit :D) checken lassen - und jetzt fährt das Teil wieder in die Endposition und lässt sich auch so verstellen, dass der Tacho nicht abgedeckt wird 🤔 !

Problemlösung: Die Werte im Steuergerät waren (warum/wodurch auch immer) verstellt und wurden neu programmiert.

... und der "Freundliche" hätte mir eine neue Lenksäule für 2000.- Euronen verbauen wollen 🤔

Überglücklich mit freier Sicht 🤔 auf das Kombigerät !!!!!!!!!!!!!

Moinsen!

Kan man(n) diese Werte / codes von Dir bekommen?!  
Bei mir sieht es nach genau dem selben Fehler aus.

Danke!!!