

RNS 510 in Verbindung mit DVBT Ampire 55 HD !!!

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 23. April 2013 um 18:25

Hallo, nochmal.

Hab heute das CD+ Signal (als Zündplus Ersatz) geprüft.

Der Receiver ist locker eine stunde eingeschaltet geblieben, obwohl ich das Auto abgesperrt habe. Dann hab ich abgebrochen, denn das ist meiner Meinung nicht Sinn der Sache....

Ich habe aber auch nur die CD+ Leitung und nicht auch die CD-Masse Leitung mit den Receiver verbunden, sondern hab eine Masse vom (dicken Massekabel) am Radio direkt.

Oder muss ich da auch noch die CD-Masse mit anschließen ??

Langsam weis ich nicht mehr was ich machen soll ???

So schwer kann es doch nicht sein irgendein "sichtbares und meßbares" Signal zu finden ??

Beim geschalteten Plus/Zündplus ist es doch auch ganz einfach....oder wie macht Ihr das mit nachgerüsteten Receiver ?

Gruß

Peter