

# Krümmer gerissen und wieder Öl im Wasser

Beitrag von „Boni“ vom 23. April 2013 um 22:04

Meine Frage bzgl. des angerissenen Krümmer steht immer noch offen.

**Kann der Motor dadurch Schaden nehmen wenn ich mir mit der Reparatur noch Zeit lasse??.**

Wie gesagt, der Wagen hat noch volle Leistung und zu hören ist auch noch nichts.

In Erwartung einer Antwort,

Hi auch!

hast du jetzt schon diesbezüglich was rausgefunden? Habe Heute bei meinem R5 am vordersten Kkümmerrohr/nahe Flansch/Schweissnaht einen 2-3cm langen Riss und Rußspuren entdeckt.

Gruß

Boni