

Ölmeßstab abgebrochen

Beitrag von „samson22“ vom 30. April 2013 um 16:18

Ich habe ein Problem

Bei mein V10 ist er Ölmeßstab abgebrochen. Habe einen neuen Stab, aber der geht nicht ganz rein. Habe mit Kamera geguckt - der Rest, das kleine gelbe Stück steckt unten drin. Bekomme es aber nicht raus. Jetzt die Frage: wer hat das auch schon-mal gehabt und wie das Problem gelöst. Wenn ich von oben stoße, wohin fällt das Teil. Sind unter dem Meßstab bewegliche Teile?? Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar.

Grüsse Jürgen