

Ölmeßstab abgebrochen

Beitrag von „Husky“ vom 5. Mai 2013 um 06:30

Hallo Samson 22,
schade, dass es bei dir mit dem Draht nicht funktioniert hat.

Mein neuer Ölmesstab, den ich original bei VW bekommen habe, sieht genau so aus wie deiner, unten rund. Und der ging auch bei mir nicht rein, fehlten ca.1cm.

Und das, obwohl der alte wirklich komplett raus war. Hab den dann auch im Durchmesser etwas geschliffen, und auch in der Länge. (Der alte war ja flach).

Es sei denn, es steckt noch was vom "Erstbesitzer" drin, denn laut Reparaturhistorie wurde der Messtab schonmal bei VW ausgetauscht.

Gruss Franz