

# Kessy Funktion funktioniert nicht mehr!

**Beitrag von „Earligor“ vom 6. Mai 2013 um 13:16**

Moin,

da bin ich froh das ich nicht mehr als 6 "Gänge" habe..... haha.

Nun zur Kessy.

Es gibt hier einige Einträge im Forum.

Bei einem Wagen von mir Touareg 04', Benziner,

sind auch 3 Türen ausgefallen. VCDS sagt Sensoren/Antennen - Einheiten defekt.

Kofferraum, Start/Stop, hinten linke Tür, Aus-Zuschließen per Fernbedienung > gehen noch!

Ist halt so.

Ja, 150€ + Lackierung sind in etwa die Kosten pro Griff (da ist die elektronik mit drin).

(Meistens Feuchtigkeit gezogen und die Microschalter defekt.)

Auch nicht ganz einfach zu wechseln; da Nieten aufgebohrt werden müssen (Tür).

In einem US Forum wurde beschrieben, wie man das fixen kann.

**Erste Wahl um herauszufinden was es ist: VCDS oder ähnliches benutzen!**

MfG