

metal schleifendes gerausch ab 30 km/h

Beitrag von „Bernd S“ vom 31. Mai 2013 um 06:15

Eventuell das Blech hinter der Bremsscheibe?