

# Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „Darragh“ vom 31. Mai 2013 um 12:12

[Zitat von thorsti20](#)

Da bekommt man ja wirklich es mit der Angst zu tun! Mitte Juni hole ich mit meinem Kollegen zwei neue T2 in Wolfsburg ab! Soll man sich jetzt freuen oder nicht???

Meint Ihr es handelt sich um einen Serienfehler (Serienproblem) oder sind das eher nur eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen, was aber nicht wirklich zu vermuten ist aufgrund des Forumverlaufs?

Nun nal ganz locker bleiben ...

Erstens sind hier im Forum nicht alle Touaregfahrer (weltweit) angemeldet und von denen die hier gemeldet sind, ist ja auch nur eine kleine Minderheit betroffen.

Also mal keine Bange...

Bei jedem mechanischem Bauteil kann es mal zu einer Fehlfunktion kommen.  
Um so schlimmer, wenn dort auch noch die Elektronik Einfluss nimmt.

Alles in allem ist dieses aber verschwindend kleine Anzahl an Betroffenen.

Hier im Forum werden meist Probleme mit dem Dicken beschrieben.  
Wer allerdings keine Probleme hat, der schreibt auch selten....