

# Bremsassistent, Fehlermeldung

**Beitrag von „Dicker2005“ vom 5. Juni 2013 um 15:24**

Habe Batterie gewechselt nach Anleitung hier im Forum! alles Problemlos  
Die original Batterie ist allerdings eine 110 AH Maße b 393 t 175 h 190 nicht wie mache hier im Forum sagen es passt nur eine 100AH rein!?

Fehlerspeicher ( linker vorderer ABS Sensor Fehler/Kontakt )gelöscht, Fehler immer noch.

Jetzt bremst er schon von alleine wenn Schlingerzeichen ( ABS )kommt.

Werde jetzt doch ABS Sensor erneuern lassen.

Anderer VW Meister hat auch gesagt es könne an ABS Zahnscheibe liegen ? nicht mehr rund läuft ( Bremsen rubbeln war beim ersten mal bei starken Lenkeinschlag )

Jetzt kommt sogar neues Warnzeichen " Bremsenfehler anhalten "

Werde weiter berichten!