

Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „Dicker2005“ vom 5. Juni 2013 um 15:24

Habe Batterie gewechselt nach Anleitung hier im Forum! alles Problemlos
Die original Batterie ist allerdings eine 110 AH Maße b 393 t 175 h 190 nicht wie mache hier im Forum sagen es passt nur eine 100AH rein!?

Fehlerspeicher (linker vorderer ABS Sensor Fehler/Kontakt)gelöscht, Fehler immer noch.

Jetzt bremst er schon von alleine wenn Schlingerzeichen (ABS)kommt.

Werde jetzt doch ABS Sensor erneuern lassen.

Anderer VW Meister hat auch gesagt es könne an ABS Zahnscheibe liegen ? nicht mehr rund läuft (Bremsen rubbeln war beim ersten mal bei starken Lenkeinschlag)

Jetzt kommt sogar neues Warnzeichen " Bremsenfehler anhalten "

Werde weiter berichten!