

Kühlung defekt - Neuer Kompressor eingebaut - Kühlung fehlerhaft - nur Warmluft-

Beitrag von „coala“ vom 6. Juni 2013 um 09:22

Servus,

wurde denn nach dem erneuten Ausfall am Tag darauf nochmal der Druck im System überprüft? Eventuell weist die Anlage ja eine größere Undichtigkeit auf, die beim Einbau des neuen Kompressors entstand und aus der nach kurzer Zeit das Kältemittel wieder entweicht.

Ansonsten gibt es im Kältemittelkreislauf noch einen Hochdruckgeber (G65), einen für die Kältemitteltemperatur (G454) und einen weiteren Temperatursensor am Verdampfer (G308), sowie ein Kompressor-Regelventil namens N280. Der G454 schaltet dir übrigens die Klimaanlage ab, wenn ihm der Druck im Kältemittelkreislauf durch Kältemittelverlust zu gering ist.

Ich würde als erstes den Druck prüfen, um sicherzustellen, dass kein Leck vorliegt und anschließend o.a. Sensorenwerte auslesen lassen, ob diese plausible Signale liefern.

Grüße
Robert

P.S.: Habe deinen Beitrag mal in ein passenderes Unterforum verschoben.