

Batterie Probleme

Beitrag von „coala“ vom 17. Juni 2013 um 07:25

Servus,

0,365 A ist zu viel. Das macht in 24 Stunden 8,76 Ah, die der Batterie entzogen werden. Trotzdem bliebe das nach einem Tag ohne Folgen für den Startvorgang. Bitte beachte aber, dass bei der Messung des Ruhestroms erst die sogenannte Busruhe abgewartet werden muss, vor der einige Steuergeräte erheblich mehr Strom ziehen. Klemmst du die Batterie ab, hängst das Messgerät dazwischen und liest den Messwert sofort ab, dann stimmt diese Messung unter Garantie nicht!

Ich vermute eher, deine Batterie gibt langsam den Geist auf. Wie alt ist die denn und wurde die schon mal (in der Werkstatt mit einem geeigneten Prüfgerät - nicht mit einem einfachen Voltmeter) getestet?

Grüße
Robert