

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „V64Motion“ vom 18. Juni 2013 um 10:14

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo fotopeter,

herzlich willkommen hier im Forum. Wegen deiner Frage wende dich mal an *Ralf Walter*, er hatte ein ähnliches Problem 😊.

Grüße von Stephan 😊

Hallo Stephan Danke. Es war nur leider bei "unserem" ersten, scheckheft- und auch sonst sehr gepflegtem T. so, dass die Sache recht abrupt kam und zu einem de-facto-Liegenbleiber geführt hat (Heimfahren und Abstellen ging noch). Wir nutzen den T. als Reisefahrzeug und ich wollte eben wissen, ob VW dieses bekannte Problem eventuell im Rahmen einer nicht deklarierten Modellpflege abgestellt hat?