

Toter Winkel: Ecke vorne links, vorne rechts

Beitrag von „JoRen“ vom 30. Juni 2013 um 15:42

Hey Freude,

sagt mal, in engen Rangiersituationen, finde ich die PDC etwas komisch konstruiert. Trotz Area view erkennt man finde ich nicht, wieviel Platz noch zwischen Hindernis und den vorderen Fahrzeugecken ist. Die roten Warnungen sind hier m. E. zu frühzeitig (glaube 40cm Puffer) und die Kameras liefern hier keine wirklich Aufnahme davon.

Wie seht ihr das? Habt ihr ne Idee exakter rangieren zu können?

Lg,

Joe