

München: wer kann sich meinen T1 mal anschauen wegen Kardanwelle und Motorgeräuschen?

Beitrag von „Snowman24“ vom 4. Juli 2013 um 22:20

Hallo,

ich wohne zwar nicht in München, kann Dir aber schon mal ein paar Tipps geben.

Zum wummern, klappern - ja das ist sicher die Kardanwelle, welche defekt ist.
Aber 6000,- EUR??????

Die kostet im WWW zwischen 600 und 800 Euro und beim 😊 auch nicht mehr als 1000,- EUR

Das klappern vom Motor kann viele Ursachen haben.

Aber anhand Deiner KM-Angabe kann es sehr leicht sein, dass sich die PD-Elemente schon in den Zylinderkopf eingearbeitet haben oder sogar eines der PD-Elemente defekt ist.

Man sollte mal die Leerlaufregelung im Messwertblock beobachten.

Viele Grüße

Marcus