

# Welches Handy/Smartphone für TI/V10/BJ05

Beitrag von „Earligor“ vom 12. Juli 2013 um 10:54

Moin, meiner ist zwar ne n Jahr jünger aber sollte das gleiche sein.

Bei mir:

- BJ 2006 (siehe Signatur)
- Kopplung via Bluetooth: funktioniert einwandfrei
- Telefontaste Anrufannahme/Ablehnen am MFL: geht auch super
- Telefonbuch einlesen; SIM Kontakte: > funktioniert nicht! <
- Auch nur in der Mittelkonsole die Vorbereitung, ohne eine Schale drin zu haben!
- zur Sprachbedienung kann ich nix sagen, mal rumprobiert aber nicht wirklich genutzt / vernünftig ausprobiert

Iphone 5 (4,4S gehen auch)

PS.:

- Ich musste allerdings BT auf immer ON, per VAG COM / VCDS, im Dicken (per Interface im Modul) einstellen  
(selber gemacht; Anleitung auch hier im Board, super easy)

MfG