

Kardanwelle defekt

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 13. Juli 2013 um 20:12

Hallo..Habe das auch schon hinter mir....Die Hardy Scheibe ist bei der NEUEN Kardanwelle dabei,Bei VW gibt's die welle NICHT als Austauschwelle..Kostet NEU ca.850€Plus Einbau ca..150€...Die Kardanwelle kann man Reparieren lassen,Bei der Firma GNK--Service---Langenselbold (Main-<Kinzig-Kreis)..Zum Festpreis Ca.309 €..Für das Mittellager,Welle muss nur Ausgebaut sein.... Gruss Thomas----V6TDI---WOWA---HOBBY--PREMIUM.....