

# **Surren auf der Beifahrerseite Höhe Handschuhfach - Geräusch Gebläsemotor**

**Beitrag von „coala“ vom 15. Juli 2013 um 14:35**

Servus Markus,

also wenn das Geräusch definitiv nur bei laufendem Gebläse und auch noch drehzahlabhängig dazu hörbar ist, dann kann ja aller Wahrscheinlichkeit auch nur dieses dafür verantwortlich sein - wengleich auch die Sache mit dem Lenkeinschlag kurios anmutet.

Schau zur Sache bitte auch mal hier [KLICK](#) ob es bei dir Parallelen gibt.

Grüße  
Robert