

# Getriebe - Geräusche beim Bergabfahren

Beitrag von „curio“ vom 17. Juli 2013 um 14:20

..meiner heulte unter ähnlichen Bediungen auch ein wenig.

..Der Simmerring der Vorderen linken Antreibswelle war undicht, mit Ölverlust.

..würde mal die differentiale/ VTG prüfen

Happy Day

Achim