

Telefonanwendung über Kartenslot im RNS 850

Beitrag von „Arndt“ vom 25. Juli 2013 um 15:17

[Zitat von zocker](#)

.... und was kann man dagegen tun.

Einfach eine Multisim der Telekom besorgen und schon klingeln immer beide Telefone. die Dual-Sim-Lösungen der anderen Telefonanbieter sind im Vergleich hierzu steinzeitlich. Deshalb ist der Fehler auch nicht VW anzulasten.