

Luftfederung geht nicht mehr runter!!

Beitrag von „Earligor“ vom 2. August 2013 um 23:18

[Zitat von FJR](#)

... Unterschiede im Bereich von so +/- 6 mm bestehen ...

ich will nicht knausern aber 6 mm sind nicht viel.

Doch beim richtigen Anlernen, kann man selbst diese fast, durch hinzu / oder abziehen, vom einzugebenen Wert korrigieren.

Mfg