

Luftfederung geht nicht mehr runter!!

Beitrag von „Earligor“ vom 3. August 2013 um 15:09

Nach meinem Tausch eines Ventils vor ca. 4 Wochen und anschl. Grundeinstellung auch die Werte:

497 mm VA

502 mm HA

Beachte bitte das der Wagen dazu auf einem nahezu Eben erdigem Grund stehen soll(te).

Mfg