

Batterie nach 2 Tagen leer

Beitrag von „hemoV8“ vom 5. August 2013 um 20:00

Moin,

bei mir war das Massekabel von der Batt. zur Karosserie, an der Karosserie lose, da hat die neue Batterie nicht mehr richtig geladen.

Festgezogen....jetzt funzt es wieder.

Werkstatt mußte dazu aber erst den Fahrersitz ausbauen.

Gruß Heinz