

Fehlermeldung beim Luftfahrwerk: Fehlercode 1772

Beitrag von „Steabro“ vom 16. August 2013 um 16:15

Ja ich meine da stand "Stromkeis Fehlerhaft Drucksensor"
war heute noch in einer fachwerkstatt. Der zeigte den gleichen Fehler an. Ist vermutlich das Kabel vom Drucksensor, oder der Drucksensor am Kompressor. Die würden das aber gern noch ausführlich austesten. Naja habe erstmal nen Termin zur Diagnose gemacht. werde hier weiter berichten ;)!