

Batterie nach 2 Tagen leer

Beitrag von „WTDM“ vom 19. August 2013 um 21:19

Hallo Thomas ,

auf dem 3ten Bild sieht es aus als ob da schonmal jemand dran war . Wellrohr so kurz dann Klebeband und evt. danach nochmas etwas Wellrohr ist bestimmt nicht original so verbaut worden .

Könnte mir auch vorsehen , das an den Kabeln unter der dem Klebeband , schonmal dran gearbeitet wurde .

gruß

Werner