

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „yvandi99“ vom 20. August 2013 um 20:33

So, habe nun mit meinem T2 genau das gleiche Problem. Lenkrad flattern ab ca. 110 km/h. Werde nun mal die Werkstatt aufsuchen und mal schauen was die berichten. (T2 3.0 TDI, 35.000 km)