

# Anlasser V6 TDI

**Beitrag von „DrReschke“ vom 23. August 2013 um 17:15**

hallo liebe Fachmänner und Frauen, ich bin neu hier und suche eine Antwort auf die Frage, weshalb beim Starten des Wagens, meist webei zwischenstops, nicht beim erststart am Morgen, es eine wenig stottert, als sei die Batterie leer. Batterie ist zweimal gewechselt, für 700 eus alles mögliche andere geprüft (Softwareupdate, Masseband, Kontakte ... aber alles umsonst.