

# Anlasser V6 TDI

**Beitrag von „WTDM“ vom 23. August 2013 um 21:47**

Hallo passiert das evt. nach einer Kurzstreckenfahrt ? Zeigt dabei die Öltemperaturanzeige evt. noch recht wenig an ?

gruß

Werner