

Ölverlust Getriebe (Wellendichtring defekt)

Beitrag von „alevuz“ vom 2. September 2013 um 12:02

Hallo Darragh,

Ist jetzt schwer zu beurteilen aber viel anders sehen sie auch im Original nicht aus !
Irgendwie scheinen sie mir in der horizontalen Ebene gestaucht - war der Motor schon mal raus.....

Ich würde den Wagen echt mal saubermachen bevor sie da solche Entscheidungen treffen da es ohne Weiteres sein kann das sie die seitlichen "Durchlässe" (sofern ich mich jetzt nicht irre) mitsamt dem ganzen Schlamm und Lehm als "eingerissen" beurteilen.....

Wenn diese 4 Lager defekt sind dann stimmt auch mit Sicherheit die Spureinstellung nicht mehr.....

Ich kann mir nicht vorstellen das diese 4 massiven Laberblöcke einfach so kaputt gehen.

SG

Alevuz