

# **Touareg V8 4,2l - AXQ-Motor - kurzer Erfahrungsbericht - Luftmassenmesser getauscht**

**Beitrag von „Snowman24“ vom 5. September 2013 um 14:38**

Hallo,

da gebe ich Dir schon recht.

Zeigen wird es sich natürlich erst, wenn ich ein eine ganze Tankfüllung "verfahren" habe.  
Die Werte waren übrigens beide der sog. Momentverbrauch bei 100km/h.

Die Luftfilter hatte ich vor ein paar Monaten erst ersetzt.  
Die "alten" Luftfilter waren aber noch sehr sauber.

Bezüglich Hersteller:

Es waren Bosch LMM verbaut und ich habe wieder Bosch verbaut.

Welche Sensoren sollten denn noch geprüft werden?

Zu den Messwertblöcken:

Bei den TDI's weiß ich, wo ich sie im VCDS finde, aber beim Benziner?

Kannst Du mir die Messwertblöcke nennen?

Grüße und Danke

Marcus