

# Fehler Steuergerät Turbolader 2

Beitrag von „alevuz“ vom 9. September 2013 um 05:19

[Zitat von HELMUT H.](#)

Ich selbst bin Elektriker und habe mir die Mühe gemacht die Platine ausgebaut  diese befindet sich im Motorraum hinter der Abdeckung von Scheibenwischern.

Hallo und Willkommen hier im Forum!

Was du ausgebaut hast, sind die Motorsteuergeräte, in Fall des V10 ist es ein Master und ein Slave - und ganz sicher nicht das Steuergerät Turbolader 1/2.....

Die Steuergeräte der Turbolader sind die Verstellmotoren der VTG Lader und befinden sich unmittelbar unterhalb der Turbolader.....diese kannst du nur sehen wenn du unter das Fahrzeug krabbelst und im Bereich jeweils hinter dem A-Träger der VA noch oben in die Tiefen des Motorraums siehst.

Dieser "Fehler" lässt sich mit einem Neustart eine gewisse Zeit "beheben".....eine langfristige Lösung stellt nur eine angesprochener Austausch der Lader, eine Reparatur der Stge oder eine Gangbarkeitsmachung der VTG Vertstellung dar!

Was jedoch richtig vom dem Geschriebenen ist: Diese Stg. mit "Verstellmotor" kann man auch reparieren !

SG  
Alevuz