

# **Schiebedach ist undicht**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 10. September 2013 um 07:20**

Nach meiner Erfahrung ist in den meisten Fällen beim Touareg die Dichtung am Dach defekt. Die kann aber recht einfach getauscht werden, indem man das Dach abschraubt und die neue "Wurst" dann montiert (Himmel muss nicht raus).

MfG

Hannes