

# klickern beim beschleunigen (automatik??)

Beitrag von „owolter“ vom 20. Januar 2005 um 09:22

Zitat von T-RACK

Bin vor 2 Tagen von der Autobahn gekommen (4 Std. Fahrt, also volle Betriebstemperatur), fahre in die Garage, der Zuheizer lief noch und schaltete sich dann nach ca. 20 Sek. ab.

das sollte aber nicht sein.

kannst du das reproduzieren? das treibt ja den kraftstoffverbrauch in die höhe.