

# Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „alevuz“ vom 10. September 2013 um 23:44

Hallo...

Versuch zuerst noch mal den Scheinwerfer **beim Drehen der Verriegelung** ( Drehrichtung beachten !! ) GLEICHZEITIG leicht in Richtung Fahrzeugheck zu drücken....

Vorher auch noch die Verriegelung in die richtige Position bringen....  
die kann schon auf **zu** sein.... somit bekommst du sie auch nicht mehr weiter zu !!

Klingt jetzt blöd aber ist nicht anders zu beschreiben.....

Es muss dann ein deutliches "Kack" zu hören sein.....

Vorab noch mal die großen Stecker überprüfen ob nicht lose und ob sie halbwegs fluchten.

SG

Alevuz