

Beep-Quittierung, DWA Sirene nachrüsten

Beitrag von „Zed“ vom 11. September 2013 um 14:35

hi,

ich habe mich mit dem [Thema](#) mal etwas näher beschäftigt u. mir auch über [erWin](#) die Reparaturanleitung bzw. Stromlaufpläne angeschaut. Ergebnis: Der Aufwand lohnt vermutlich nicht. Wie man den Quittungston aktiviert, habe ich in meinem VCDS-Tutorial beschrieben.

- die Akkusirene sitzt im Motorraum unter den Scheibenwischer in den Wasserkasten.
- vermutlich ist die Leitung, die zum Bordnetzsteuergerät führen sollte, nicht vorhanden, müsste also in den (abgeschotteten) Innenraum zum StG verlegt werden, welches unter dem Lenkrad links sitzt. Um da sinnvoll dranzukommen, muss wohl der Knieairbag ausgebaut werden ...

ein bisschen viel für das "Chirp chirp", dass nachts im Zweifel die Nachbarn nervt 😊

Aber wie gesagt, bei [erWin](#) bekommt man die Infos zum Verbauen, verlegen ...

Eine Akkusirene (gebraucht) und den DWA-Sensor für den Innenraum (Einbauort: Leseleuchte im Dach vorne) hätte ich also noch abzugeben ...

CU
Götz